



Robot 6 axes
avec 3 stations de remplissage



Etuis à partir de découpe à plat
Cadence mise en étuis 40/min